


35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 01




Presença de placas de identificação das ruas e acesso aos serviços postais

Serviço de entrega de correspondências

- Porta a porta
- Associação de Moradores com carteiro comunitário
- Associação de Moradores sem carteiro comunitário
- Em pontos específicos, mais próximos do que a Associação de Moradores
- Em pontos específicos sem outra alternativa
- Não há entrega das correspondências

Placas na maioria das esquinas

- Sim



Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 02



Circulação de carros e motos

Circulação

Circulação apenas por pedestre

Circulação de carro

Em toda a microárea

Em grande parte

Em pequena parte

Não é possível circular de carro

Circulação de moto

Em toda microárea


Em grande parte

Em pequena parte

Quantidade de faixas de circulação das vias carroçáveis

Uma faixa

Duas faixas



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS



Mapa Auxiliar 03

Tempo médio de deslocamento e declividade no trajeto até a via carroçável mais próxima

Tempo médio de deslocamento até a via carroçável



Existência de trechos de alta e média declividade no trajeto




Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)



35°39'36"W


35°39'28"W

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 04



Cobertura e qualidade de pavimentação das vias carroçáveis

Cobertura da pavimentação das vias carroçáveis

- Há pavimentação em todos os trechos
- Há pavimentação em quase todos os trechos
- Há pavimentação na maioria dos trechos
- Há pavimentação na minoria dos trechos
- Não há pavimentação nas vias carroçáveis
- Não se aplica, pois não há vias carroçáveis na microárea

Qualidade da pavimentação da maioria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Qualidade da pavimentação da minoria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 05



Cobertura e qualidade da pavimentação das vielas, becos e escadarias

Cobertura da pavimentação das vielas, becos e escadarias

- Há pavimentação em todos os trechos
- Há pavimentação em quase todos os trechos
- Há pavimentação na maioria dos trechos
- Há pavimentação na minoria dos trechos
- Não há pavimentação nas vielas, becos e escadarias
- Não se aplica, pois não há vielas, becos e escadarias na microárea

Qualidade da pavimentação da maioria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Qualidade da pavimentação da minoria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 06



Distância até o ponto de transporte público mais utilizado

Tempo a pé até o ponto de transporte público mais utilizado

De 0 a 5 minutos
De 6 a 10 minutos
De 11 a 15 minutos
De 16 a 20 minutos
De 21 a 25 minutos
Mais de 25 minutos

Tempo a pé até o mototaxi

De 0 a 5 minutos
De 6 a 10 minutos
De 11 a 15 minutos
De 16 a 20 minutos
De 21 a 25 minutos
Mais de 25 minutos

Tempo a pé até a kombi e tempo de espera

De 0 a 5 minutos / 10 minutos de espera
De 0 a 5 minutos / 20 minutos de espera
De 0 a 5 minutos / 30 minutos ou mais de espera
De 6 a 10 minutos / 10 minutos de espera
De 6 a 10 minutos / 20 minutos de espera
De 6 a 10 minutos / 30 minutos ou mais de espera
De 11 a 15 minutos / 10 minutos de espera
De 11 a 15 minutos / 20 minutos de espera
De 11 a 15 minutos / 30 minutos ou mais de espera
De 16 a 20 minutos / 10 minutos de espera
De 16 a 20 minutos / 20 minutos de espera
De 16 a 20 minutos / 30 minutos ou mais de espera
De 21 a 22 minutos / 10 minutos de espera
De 21 a 22 minutos / 20 minutos de espera
De 21 a 22 minutos / 30 minutos ou mais de espera
Mais de 25 minutos / 10 minutos de espera
Mais de 25 minutos / 20 minutos de espera
Mais de 25 minutos / 30 minutos ou mais de espera

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 08



Material das paredes externas das moradias

Padrão construtivo da maioria das moradias


- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)

Padrão construtivo da minoria considerável das moradias

- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)

Padrão construtivo da pequena minoria das moradias

- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 09




Número de pavimentos e adensamento das moradias

Adensamento

- Esparso ou pouco adensado
- Médio adensados
- Muito adensados

Quantidade de pavimentos da maioria dos domicílios

- 1 andar
- 2 ou 3 andares
- 4 ou mais andares



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 10



Forma de abastecimento de água

Abastecimento de água da maioria dos domicílios


- Pela rede oficial
- Pela rede não oficial
- Por bicas, poços, nascentes, etc

Abastecimento de água da minoria dos domicílios

- Pela rede oficial
- Pela rede não oficial
- Por bicas, poços, nascentes, etc

Presença de ligações irregulares na rede oficial

- Presença de muitas ligações irregulares
- Presença de poucas ligações irregulares



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 11




Regularidade no abastecimento de água

Frequência de abastecimento de água

- Todos os dias, 24 horas
- Todos os dias, mas com horários limitados
- Dia sim, dia não
- Dias alternados, com intervalo de dois dias ou mais
- Não se aplica, pois não há rede oficial

Necessidade de utilização de bomba d'água

Há necessidade de utilização de bomba d'água



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000


FONTE:
Imagem: ESRI/DigitalGlobe
Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 12




Interrupções no abastecimento de água

Interrupções no abastecimento de água ao longo do último ano excetuando o verão

- Não houve ou houve em apenas situação excepcionais
- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente
- Não se aplica, pois não há rede de abastecimento

Interrupções no abastecimento de água ao longo do último verão

- Não houve ou houve em apenas situação excepcionais
- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 13



Cobertura do esgotamento sanitário

Maioria do despejo do esgoto pelos domicílios

- Na rede oficial
- Em redes de esgoto não-oficiais
- Em fossas
- Em redes de drenagem inteiramente fechadas
- Em redes de drenagem abertas
- Na encosta / vegetação
- Nas vias sem nenhum tipo de canalização

Minoria do despejo do esgoto pelos domicílios

- Na rede oficial
- Em redes de esgoto não-oficiais
- Em fossas
- Em redes de drenagem inteiramente fechadas
- Em redes de drenagem abertas
- Na encosta / vegetação
- Nas vias sem nenhum tipo de canalização

Presença de ligações irregulares na rede oficial

- Presença de poucas ligações irregulares
- Presença de muitas ligações irregulares

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 14



Qualidade da rede de esgotamento sanitário

Existência de refluxo, transbordamento nas vias ou nos domicílios

Não há rede oficial nem rede não oficial de esgoto

Existência de refluxo, transbordamento nas vias ou nos domicílios

Não há refluxo/ transbordamento ou ocorre esporadicamente

Há refluxo/ transbordamento recorrentemente

Há refluxo/ transbordamento constantemente

Estado de conservação da rede oficial

Em bom estado

Danificada em pontos específicos

Danificada em diversos pontos

Estado de conservação da rede não oficial

Em bom estado

Danificada em pontos específicos

Danificada em diversos pontos

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 15



Problemas relacionados ao esgotamento sanitário

Esgoto visível em valas, rios, encosta ou vegetação

	Não há
	Há pouco esgoto, em alguns pontos
	Há muito esgoto, em alguns pontos
	Há pouco esgoto, em diversos pontos
	Há muito esgoto, em diversos pontos
	Não se aplica, pois não há valas, rios, encosta ou vegetação

Esgoto na rua sem canalização

	Não há
	Há pouco e pontual
	Há muito, mas pontual
	Há pouco, mas considerável
	Há muito e considerável

Recorrência do esgoto na rua sem canalização

- Esporadicamente
- Recorrentemente
- ▲ De forma constante

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 16



Cobertura, conservação e qualidade da drenagem de águas pluviais

Há problemas de escoamento

- Não
- Há esporádicos e localizados
- Há esporádicos em diversos pontos
- Há recorrentes, mas são localizados
- Há recorrentes em diversos pontos

Conservação da infraestrutura oficial de drenagem instalada

- Em bom estado de conservação
- Danificada em pontos específicos
- Danificada em diversos pontos
- Não há infraestrutura oficial de drenagem

Existência de infraestrutura não oficial de drenagem instalada

- Sim

Presença de lixo na infraestrutura de drenagem

- Sim

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 17



Tempo de acesso até o local de coleta de lixo mais próximo

Existência de coleta porta-a-porta

- Todos os moradores
- Maioria dos moradores
- Minoria dos moradores
- Não há

Tempo até a caçamba mais próxima

- Até 5 minutos, em caminho de fácil acesso
- Até 5 minutos, em caminho de difícil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de fácil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de difícil acesso
- Mais de 10 minutos

Tempo até o ponto de coleta periódica sem caçamba mais próximo

- Até 5 minutos, em caminho de fácil acesso
- Até 5 minutos, em caminho de difícil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de fácil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de difícil acesso
- Mais de 10 minutos

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 18



Problemas de acúmulo de lixo

Acúmulo de lixo

Não há problema de acúmulo lixo na microárea

Pontos de acúmulo de lixo sem remoção periódica


- Não há pontos de acúmulo sem remoção periódica
- Pouco lixo em poucos pontos
- Muito lixo em poucos pontos
- Pouco lixo em muitos pontos
- Muito lixo em muitos pontos
- Lixão

Pontos de acúmulo de lixo com remoção periódica

- Pouco lixo em poucos pontos
- Muito lixo em poucos pontos
- Pouco lixo em muitos pontos
- Muito lixo em muitos pontos

Presença de caçamba transbordando

Sim



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS


Mapa Auxiliar 19



Presença de lixo no meio das habitações e espalhado

Presença de lixo no meio das habitações e espalhado nas microáreas

- Ausência de lixo no meio das habitações e espalhado
- Pouco nos logradouros
- Pouco nos demais espaços
- Pouco nos logradouros e demais espaços
- Muito nos logradouros
- Muito nos demais espaços
- Muito nos logradouros e demais espaços



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 20




Cobertura e qualidade da distribuição de energia elétrica nos domicílios

Fornecimento de energia elétrica

- Grande maioria por ligações regulares
- Maioria por ligações regulares, mas parte considerável com ligações irregulares
- Maioria com ligações irregulares, mas parte considerável por ligações regulares
- Grande maioria com ligações irregulares

Interrupções no fornecimento

- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente



Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:


Imagem: ESRI/DigitalGlobe
Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

35°39'36"W

35°39'28"W

RUA CINCO IRMÃOS

Mapa Auxiliar 21



Cobertura e qualidade da iluminação pública

Cobertura da iluminação pública

- Em todos os trechos
- Em grande parte dos trechos
- Em pequena parte dos trechos
- Em nenhum trecho ou muito residual

Qualidade dos postes


- Bom estado de conservação
- Alguns estão danificados
- A maioria está danificada

Qualidade das braçadeiras

- Bom estado de conservação
- Alguns estão danificados
- A maioria está danificada

Existência de rotina de manutenção

- Sim e funciona bem
- Sim, mas não funciona bem
- Não há



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe
Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)