


# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 01

35°43'44"W




**Presença de placas de identificação das ruas e acesso aos serviços postais**

**Serviço de entrega de correspondências**

- Porta a porta
- Associação de Moradores com carteiro comunitário
- Associação de Moradores sem carteiro comunitário
- Em pontos específicos, mais próximos do que a Associação de Moradores
- Em pontos específicos sem outra alternativa
- Não há entrega das correspondências

**Placas na maioria das esquinas**

- Sim



**Localização da Grotta em Maceió, Alagoas**

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

**FONTES:**

Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 02

35°43'44"W

## Circulação de carros e motos

### Circulação

Circulação apenas por pedestre

### Circulação de carro

Em toda a microárea

Em grande parte

Em pequena parte

Não é possível circular de carro

### Circulação de moto

Em toda microárea


Em grande parte

Em pequena parte

### Quantidade de faixas de circulação das vias carroçáveis

Uma faixa

Duas faixas




Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)




35°43'44"W

# ELDORADO

Mapa Auxiliar 03

35°43'44"W




**Tempo médio de deslocamento e declividade no trajeto até a via carroçável mais próxima**

**Tempo médio de deslocamento até a via carroçável**

0 a 1 minuto
2 a 5 minutos
6 a 10 minutos
Mais de 10 minutos

**Existência de trechos de alta e média declividade no trajeto**

Pequena parte
Maior parte



**Localização da Grotta em Maceió, Alagoas**

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

Mapa Auxiliar 04

35°43'44"W



## Cobertura e qualidade de pavimentação das vias carroçáveis

### Cobertura da pavimentação das vias carroçáveis

- Há pavimentação em todos os trechos
- Há pavimentação em quase todos os trechos
- Há pavimentação na maioria dos trechos
- Há pavimentação na minoria dos trechos
- Não há pavimentação nas vias carroçáveis
- Não se aplica, pois não há vias carroçáveis na microárea

### Qualidade da pavimentação da maioria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

### Qualidade da pavimentação da minoria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagem: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

Mapa Auxiliar 05

35°43'44"W



## Cobertura e qualidade da pavimentação das vielas, becos e escadarias

### Cobertura da pavimentação das vielas, becos e escadarias

- Há pavimentação em todos os trechos
- Há pavimentação em quase todos os trechos
- Há pavimentação na maioria dos trechos
- Há pavimentação na minoria dos trechos
- Não há pavimentação nas vielas, becos e escadarias
- Não se aplica, pois não há vielas, becos e escadarias na microárea

### Qualidade da pavimentação da maioria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

### Qualidade da pavimentação da minoria dos trechos

- Em bom estado de conservação
- Danificado em locais específicos
- Danificado em muitos locais

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)


# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 06


35°43'44"W



### Distância até o ponto de transporte público mais utilizado



### Tempo a pé até o mototaxi



### Tempo a pé até a kombi e tempo de espera




Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)




35°43'44"W

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 08

35°43'44"W



### Material das paredes externas das moradias

#### Padrão construtivo da maioria das moradias


- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)

#### Padrão construtivo da minoria considerável das moradias

- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)

#### Padrão construtivo da pequena minoria das moradias

- Alvenaria com reboco
- Alvenaria sem reboco
- Estuque
- Material Precário (lata, tapumes, madeira, etc.)



### Localização da Grotta em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 09

35°43'44"W




## Número de pavimentos e adensamento das moradias

### Adensamento

- Esparso ou pouco adensado
- Médio adensados
- Muito adensados

### Quantidade de pavimentos da maioria dos domicílios

- 1 andar
- 2 ou 3 andares
- 4 ou mais andares



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 10

35°43'44"W



## Forma de abastecimento de água

Abastecimento de água da maioria dos domicílios


- Pela rede oficial
- Pela rede não oficial
- Por bicas, poços, nascentes, etc

Abastecimento de água da minoria dos domicílios

- Pela rede oficial
- Pela rede não oficial
- Por bicas, poços, nascentes, etc

Presença de ligações irregulares na rede oficial

- Presença de muitas ligações irregulares
- Presença de poucas ligações irregulares



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 11

35°43'44"W




## Regularidade no abastecimento de água

### Frequência de abastecimento de água

- Todos os dias, 24 horas
- Todos os dias, mas com horários limitados
- Dia sim, dia não
- Dias alternados, com intervalo de dois dias ou mais
- Não se aplica, pois não há rede oficial

### Necessidade de utilização de bomba d'água

- ▲ Há necessidade de utilização de bomba d'água



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 12

35°43'44"W




## Interrupções no abastecimento de água

Interrupções no abastecimento de água ao longo do último ano excetuando o verão

- Não houve ou houve em apenas situação excepcionais
- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente
- Não se aplica, pois não há rede de abastecimento

## Interrupções no abastecimento de água ao longo do último verão

- Não houve ou houve em apenas situação excepcionais
- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente



## Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 13

35°43'44"W



## Cobertura do esgotamento sanitário

### Maioria do despejo do esgoto pelos domicílios

- Na rede oficial
- Em redes de esgoto não-oficiais
- Em fossas
- Em redes de drenagem inteiramente fechadas
- Em redes de drenagem abertas
- Na encosta / vegetação
- Nas vias sem nenhum tipo de canalização

### Minoria do despejo do esgoto pelos domicílios

- Na rede oficial
- Em redes de esgoto não-oficiais
- Em fossas
- Em redes de drenagem inteiramente fechadas
- Em redes de drenagem abertas
- Na encosta / vegetação
- Nas vias sem nenhum tipo de canalização

### Presença de ligações irregulares na rede oficial

- △ Presença de poucas ligações irregulares
- △ Presença de muitas ligações irregulares

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 14

35°43'44"W



## Qualidade da rede de esgotamento sanitário

Existência de refluxo, transbordamento nas vias ou nos domicílios

Não há rede oficial nem rede não oficial de esgoto

## Existência de refluxo, transbordamento nas vias ou nos domicílios

Não há refluxo/ transbordamento ou ocorre esporadicamente

Há refluxo/ transbordamento recorrentemente

Há refluxo/ transbordamento constantemente

## Estado de conservação da rede oficial

Em bom estado

Danificada em pontos específicos

Danificada em diversos pontos

## Estado de conservação da rede não oficial

Em bom estado

Danificada em pontos específicos

Danificada em diversos pontos

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

### FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 15

35°43'44"W



### Problemas relacionados ao esgotamento sanitário

#### Esgoto visível em valas, rios, encosta ou vegetação

- Não há
- Há pouco esgoto, em alguns pontos
- Há muito esgoto, em alguns pontos
- Há pouco esgoto, em diversos pontos
- Há muito esgoto, em diversos pontos
- Não se aplica, pois não há valas, rios, encosta ou vegetação

#### Esgoto na rua sem canalização



- Não há
- Há pouco e pontual
- Há muito, mas pontual
- Há pouco, mas considerável
- Há muito e considerável

#### Recorrência do esgoto na rua sem canalização

- Esporadicamente
- Recorrentemente
- ▲ De forma constante

9°37'44"S

35°43'44"W



Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

Mapa Auxiliar 16

35°43'44"W



## Cobertura, conservação e qualidade da drenagem de águas pluviais

### Há problemas de escoamento

- Não
- Há esporádicos e localizados
- Há esporádicos em diversos pontos
- Há recorrentes, mas são localizados
- Há recorrentes em diversos pontos

### Conservação da infraestrutura oficial de drenagem instalada

- Em bom estado de conservação
- Danificada em pontos específicos
- Danificada em diversos pontos
- Não há infraestrutura oficial de drenagem

### Existência de infraestrutura não oficial de drenagem instalada



Sim

### Presença de lixo na infraestrutura de drenagem



Sim

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:


Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 17

35°43'44"W



**Tempo de acesso até o local de coleta de lixo mais próximo**

**Existência de coleta porta-a-porta**

- Todos os moradores
- Maioria dos moradores
- Minoria dos moradores
- Não há

**Tempo até a caçamba mais próxima**

- Até 5 minutos, em caminho de fácil acesso
- Até 5 minutos, em caminho de difícil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de fácil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de difícil acesso
- Mais de 10 minutos

**Tempo até o ponto de coleta periódica sem caçamba mais próximo**


- Até 5 minutos, em caminho de fácil acesso
- Até 5 minutos, em caminho de difícil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de fácil acesso
- De 6 a 10 minutos, em caminho de difícil acesso
- Mais de 10 minutos

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe


Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)



# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 19


35°43'44"W



## Presença de lixo no meio das habitações e espalhado

### Presença de lixo no meio das habitações e espalhado nas microáreas

- Ausência de lixo no meio das habitações e espalhado
- Pouco nos logradouros
- Pouco nos demais espaços
- Pouco nos logradouros e demais espaços
- Muito nos logradouros
- Muito nos demais espaços
- Muito nos logradouros e demais espaços



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000


#### FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe  
Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 20

35°43'44"W




Cobertura e qualidade da distribuição de energia elétrica nos domicílios

### Fornecimento de energia elétrica

- Grande maioria por ligações regulares
- Maioria por ligações regulares, mas parte considerável com ligações irregulares
- Maioria com ligações irregulares, mas parte considerável por ligações regulares
- Grande maioria com ligações irregulares

### Interrupções no fornecimento

- Esporadicamente
- Recorrentemente
- Constantemente



Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:

Imagem: ESRI/DigitalGlobe  
Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

# ELDORADO

## Mapa Auxiliar 21

35°43'44"W

## Cobertura e qualidade da iluminação pública

### Cobertura da iluminação pública

- Em todos os trechos
- Em grande parte dos trechos
- Em pequena parte dos trechos
- Em nenhum trecho ou muito residual

### Qualidade dos postes


- Bom estado de conservação
- Alguns estão danificados
- A maioria está danificada

### Qualidade das braçadeiras

- Bom estado de conservação
- Alguns estão danificados
- A maioria está danificada

### Existência de rotina de manutenção

- Sim e funciona bem
- Sim, mas não funciona bem
- Não há



### Localização da Grota em Maceió, Alagoas

Projeção Universal Tranversa de Mercator (UTM) - Fuso 25 Sul  
Datum Horizontal: SIRGAS 2000

#### FONTES:

Imagen: ESRI/DigitalGlobe

Dados: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

